



AKCOME

Address: Jiangsu Zhongshan Road, Nantong City, Jiangsu Province, China
Tel: (00)86-513-80557372 Fax: (00)86-513-80557622

南通爱康金属科技有限公司

粉尘涉爆企业重点整治事项("粉6条")专项检查表

序号	重点整治事项("粉6条")	检查结果	备注
第1条	不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统,不同防火分区的除尘系统互联互通。	符合要求	
第2条	干式除尘系统未规范采用泄爆、惰化、抑爆、抗爆等防爆措施。	湿式除尘系统	
第3条	除尘系统采用重力沉降方式除尘,或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。	符合要求	
第4条	铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式。其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时,未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施	符合要求	
第5条	粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺,未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施	不涉及	
第6条	未按规定制定粉尘清理制度,作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清扫。铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。	符合要求	
检查时间	2022年6月10日		



AKCOME


Add: 江苏省南通市如皋市如皋镇三泰 15 号


Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522


检查问题汇总	1. 粉尘储存点卫生状况较差, 袋装堆垛满有, 无间隙. 2. 3#除尘系统卫生状况较差, 缺少安全警示标志. 3. 喷砂车间部分员工未佩戴防尘口罩或使用防疫口罩. 4. 喷砂车间现场有铁制清灰工具. 5. 抛丸机底座底下有积尘未清理干净. 6. 粉末吸尘器已损坏, 不能正常使用.
主要负责人签字确认	Yuan 2020.6/10
参与检查人员签字	张晓成 荣培培 高志坚 周华清
检查现场照片	











整改后
照片







