

南通爱康金属科技有限公司

安全检查整改报告

检查时间	2022 年 5 月 19 日	被检查单位	爱康
检查项目	五月份专家检查	检查单位	开发区安监局

发现问题(一)

配电房电缆沟积水

整改措施及整改证据:

- 1、配电房电缆沟积水已使用潜水泵抽干



发现问题(二)

配电房电控柜前绝缘垫损坏、受潮未及时更换；检测时应急照明灯无电

整改措施及整改证据：

1、配电房电控柜前绝缘垫已及时更换；应急照明灯插头已插入专用插座



发现问题(三)

铝棒加热炉天然气管道法兰静电跨接不全

整改措施及整改证据:

1、补齐铝棒加热炉天然气管道法兰不全的静电跨接



发现问题(四)

挤压车间南侧电控箱多只箱门未关

整改措施及整改证据:

检查所有电控箱门，保持所有箱门锁闭



发现问题(五)

部分吊带损坏未能及时隔离

整改措施及整改证据:

1、损坏吊带已及时换新

