

南通爱康金属科技有限公司

公司级综合性安全检查表


序号	部门	岗位	较大风险项目	风险管控措施检查项目	备注
1	挤压车间	挤压/时效	1、天然气泄漏	1、灭火器点检状况 2、应急疏散通道状况 3、应急灯、安全出口指示灯状况 4、天然气管道巡漏记录	
2	挤压/喷砂	喷砂(涉爆粉尘)	1、粉尘收集存在跑、冒、漏等现象 2、作业现场积尘未及时规范清理 3、粉尘场所未规范设置通风装置和防爆电气设备设施。 4、进入除尘器内清理、检维修作业，未切断电源、未挂牌、未安排专人监护，操作不当引起误伤。 5、擅自进入除尘设备内清理或维修时通风不及时 6、员工未规范佩戴劳保用品造成职业病	1、粉尘清扫、搜集、转运记录表 2、现场人员劳保用品穿戴情况 3、设备及地面有无严重积尘 4、D型灭火器、消防沙的点检状况 5、除尘设备各监控装置运行情况	
3	氧化车间	工艺	1、氧化线现场堆放的化学品泄漏 2、工艺员未按规定穿戴防酸碱的劳保用品 3、硫酸罐、碱罐区发生泄漏	1、现场人员劳保用品穿戴情况 2、现场化学品堆放用量是否超过当班用量 3、紧急洗眼器的点检状况 4、硫酸罐区的监控视频是否正常	
4	深加工车间	外观检	1、现场使用的酒精发生泄漏引发火灾爆炸	1、现场使用的酒精是否存放于专用防爆柜	
5	化验室	化验	1、易制爆(毒)化学品失窃 2、易制爆(毒)化学品发生泄漏、爆炸	1、入侵报警系统是否正常 2、监控视频是否正常(30天) 3、每2小时巡更是否正常 4、化学品出入库是否实行五双原则	



AKCOME

Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号

Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522

6	危化品仓库	仓管	1、危险化学品发生泄漏、火灾、爆炸 2、气瓶存放不符合要求	1、是否配备温湿度仪，并定期记录 2、气瓶仓库，气瓶朝向是否一致、气瓶瓶帽是否齐全 3、气瓶仓库，空瓶、满瓶是否分开，并挂牌标明 4、是否配备符合要求的消防灭火器材并按时点检 5、是否设置应急洗眼冲淋器并按时点检 6、是否有包装破损、堆垛倾斜、超高等现象 7、化学品墙距、柱距、垛距、灯距、顶距是否符合30-50cm要求 8、化学品安全标签是否齐全、清晰	
7	危废仓库	仓管	1、危险废物泄漏引发环境突发事件	1、危废包装容器、贮存场所应设置危险废物标志标签 2、危险废物必须装入容器或防漏胶袋中贮存，不相容的危险废物必须分开存放并设有隔断，每个区域都应有防漏措施 3、消防应急救援器材完好。按时点检 4、视频监控时间至少3个月	
8	污水站	污水处理	1、有限空间淹溺事故 2、劳动防护缺失、化学品腐蚀伤害 3、高位水池，采样，巡查时坠落	1、是否正确穿戴工作服、劳保鞋 2、扶梯围栏是否完好， 3、安全警示标志是否完好 4、有限空间作业是否开具作业票。	
检查日期	2022年10月21日 周五13:00~14:00			检查范围:全厂区	
检查人员					



AKCOME

Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522

检
查
问
题

- 1、深加工车间微型消防站卫生状况较差
- 2、深加工车间电控箱安全锁缺失
- 3、深加工切割岗位人员未佩戴护目镜、耳塞
- 4、成品仓库铝屑存放区氢气探头附件有杂物
- 5、污水站管道盖板破损
- 6、污水站空地有燃烧杂物痕迹
- 7、喷砂车间电柜门未锁闭
- 8、氧化二线碱雾塔管道保温带脱落
- 9、氧化二线碱雾塔风机底座有泄漏润滑油



AKCOME

Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522

检查问题照片














AKCOME

Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522

整改后图片:





AKCOME

Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522







AKCOME

Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522





