




职业卫生安全检查表

检查时间	2022/9/16			
检查人员				
序号	检查项目	检查标准	检查方法	备注
1	厂房内	1、厂房内通风良好	打开窗户通风或强制通风	
		2、对存在严重职业危害的作业岗位应在醒目位置设置警示标识和警示说明	检查警示标识和警示说明	
2	应急设施、防护用品	1、使用乙醇、硫酸、盐酸等的场所，应通风良好	现场检查	
		2、应急灯完好	现场检查	
		3、配备岗位必要的应急防护设施	现场检查	
		4、会使用岗位配备的应急防护设施	现场检查	
3	定期询问反馈	1、选用优质的劳保用品	现场询问员工劳保质量情况	
		2、定期发放劳保用品	现场询问员工劳保发放情况	
		3、选用符合现场工作使用的劳保用品	现场调查员工劳保使用情况	
4	作业人员	1、进行有限空间作业要佩戴防毒面具，防止中毒与窒息； 2、挤压作业佩戴手套等防护用品防止烫伤； 3、进行切割作业时要佩戴护目镜。	现场检查劳保穿戴情况	

5	安全通道	有安全疏散标志，通道无杂物，消防车辆可畅通	现场查看，能在紧急情况下及时疏散	
---	------	-----------------------	------------------	--

<p>检查问题汇总</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、深加工车间员工未按要求佩戴耳塞、护目镜等劳动防护用品 2、污水站压泥房酸碱泥与镍系泥未正确分区 3、抛丸粉尘仓库杂乱，杂物较多 4、挤压车间配电房处有铁皮空桶 5、压泥房外侧污水收集沟防护盖板缺失
----------------------	--

检查问题图片：







整改后图片：





