



南通爱康金属科技有限公司

涉爆粉尘安全检查表（公司级）

序号	检查内容及要求	检查情况及意见
1	<p>作业岗位安全操作规程：</p> <p>(1) 个体防护措施：作业人员应佩戴好防尘口罩、劳保鞋等个体劳动防护用品。</p> <p>(2) 检维修作业：生产系统完全停止、现场积尘清理干净后，方可进行检维修作业；</p> <p>(3) 严禁交叉作业；检维修作业如涉及有限空间作业的，按相关作业规范执行。</p>	
2	<p>场所清洁制度：</p> <p>(1) 定期对生产场所残留的粉尘进行清理，清洁作业场所地面粉尘，除尘系统过滤箱及管道堆积的粉尘进行清理。</p> <p>(2) 应当采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理生产场所。</p> <p>(3) 现场张贴粉尘定期清扫制度。</p>	
3	<p>场所建筑结构：</p> <p>生产场所应当有两个以上直通室外的安全出口，疏散门向外开启，通道确保畅通。</p>	
4	<p>现场作业：</p> <p>(1) 作业场所严禁各类明火。需要在作业场所进行动火作业时，必须停止生产作业，办理《危险作业审批单》，并采取相应的防护措施。</p> <p>(2) 作业场所内不应有非生产性明火存在，不应存放煤油、氧气、乙块等易燃物。</p>	
5	<p>消防措施：</p> <p>(1) 根据不同的作业条件与环境，配备消防器材，灭火设施与灭火器应随时可用</p> <p>(2) 粉尘燃烧时必须使用消防沙灭火，严禁使用普通灭火器灭火，不应使用使积尘撬起的灭火方法；不应使用水、泡沫或二氧化碳灭火器。</p> <p>(3) 应急疏散通道禁止圈占、堵塞。</p>	
6	<p>电气安全：</p> <p>(1) 生产场所电气线路应当采用镀锌钢管套管或铠装式保护，并在爆炸危险性较小的位置敷设，严禁采用绝缘导线或塑料管明设。</p> <p>(2) 设备、电源开关应当采用防爆防静电措施。</p> <p>(3) 生产场所投入使用后，严禁乱拉私接临时电线、增加设备。</p> <p>(4) 作业场所应尽量减少插座和照明灯具。必须安装时，插座和照明</p>	



	灯具应布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，照明灯具应是防爆灯具。	
7	除尘系统及管道： (1) 粉尘收尘器脉冲装置是否正常运行。 (2) 除尘系统及管道内设置的风机电机应是防爆电机。 (3) 除尘系统及管道不得作为电气设备的接地导体。 (4) 除尘系统及管道使用材料应为防止产生静电的材料。 (5) 除尘系统及管道是否密封完好，有无泄露。 (6) 除尘系统及管道法兰是否进行防静电跨接，跨接线完好有效。 (7) 泄爆装置是否完好可用。 (8) 火花探测报警及熄灭装置等防爆技术措施完好有效	
8	检查日期： 2022 年 8 月 19 日	
9	检查人员： 	
10	检查问题汇总： 1、 挤压 2 台时效炉链条防护罩脱落 2、 喷砂车间 6#抛丸机基坑有积尘 3、 喷砂车间 6#抛丸机作业区域有积尘 4、 模具房有塑料空桶、杂物放置在草丛中 5、 深加工车间消防栓玻璃破损，标识牌脱落 6、 深加工空酒精桶未定点收集并及时转移至危废仓库 	



检查现场图片:



11





AKCOME

Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522





AKCOME

Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522





AKCOME

Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522



整改后
图片





AKCOME

Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522





AKCOME

Add: 江苏省如皋市如城镇益寿北路 118 号
Tel: (00)86-513-80557379 Fax: (00)86-513-80557522

		

注： 1、此表由安委会安排人员进行检查，检查后及时将存在问题向车间进行反馈。2、检查表点检后应留存，以备安监部门检查。